

Начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Семилускому району
майору внутренней службы
А.В. Каширину

Отчет по выполнению предписания №2/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

Во исполнения предписания № 2/1/1 ОНД и ПР по Семилускому району, директором
МКОУ Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Шершневой Марией
Петровной были устранены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование Нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены.	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнена нормативной ширина всех эвакуационных выходов из здания. Фактическая ширина составила 0.9 вместо 1.2 метра.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 8.1.12 СП 1.13130 2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*	07.09.2020	2021г. (при поступлении денежных средств)
2.	Не выполнена нормативной ширина дверей эвакуационных выходов из помещений учебных классов № 1,2,3,4. Фактическая ширина составила 0.7 вместо 0.9 метра.	Ст. 4 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.2.3. СП 1.13130 2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*	07.09.2020	2021г. (при поступлении денежных средств)
3.	Не выполнена нормативной высота эвакуационных выходов в свету из помещений учебных классов № 1,2,3,4. Фактическая высота составила 1.81. вместо 1.9 метра.	Ст. 4 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5. СП 1.13130 2009; п.6.16 СНиП 21-01-97*	07.09.2020	2021г. (при поступлении денежных средств)
4.	Не выполнены эвакуационные выходы из помещения учительской (план БТИ № 14) и помещений столовой (план БТИ № 10) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной	П/п 3 п. 3 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.9 СНиП 21-01-97*	07.09.2020	Выполнено

	безопасности			
5.	Допускается перепад высот менее 45см (ступень) на путях эвакуации из учебного класса № 1 в учебный класс № 2 и из учебного класса № 2 непосредственно наружу через эвакуационный выход. В месте перепада высот не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6.	Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.4 СП 1.13130 2009; п. 6.28* СНиП 21-0197*	07.09.2020	Выполнено
6.	Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции в помещениях котельной и гаражей.	П.42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390.	07.09.2020	Выполнено
7.	Отсутствует декларация по пожарной безопасности.	Ст. 64 ФЗ-123 от 22.06.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	07.09.2020	Выполнено
8.	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитка).	П. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390.	07.09.2020	Выполнено
9.	Отсутствуют специальные программы проведения противопожарного инструктажа, разработанные и утвержденные в установленном порядке.	П. 51,53, прил.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645.	07.09.2020	Выполнено

Директор школы  Шершнева М.П.

